УДК 621.791

# Оценка возможности роботизированной сварки корпуса опоры ТУРБИНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Р. Р. ГАБИТОВ<sup>1</sup>, И. И. ХАБИБУЛЛИН<sup>2</sup>

<sup>1</sup>renat7887@gmail.com, <sup>2</sup>ilus1997@mail.ru

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» (УГАТУ)

Аннотация. Проведена оценка реализации технологии роботизированной сварки корпуса опоры турбины низкого давления с применением оборудования ПАО «ОДК-УМПО».

Ключевые слова: сварка; роботизированный комплекс.

Опора турбины низкого давления является элементом турбовентиляторного двигателя ПД-14, образующий газовый тракт.

Корпус опоры турбины низкого давления (ТНД) (рис. 1) изготавливается из жаропрочного сплава на никелевой основе ХН45МВТЮБР-ИД.




Рис. 1. Корпус опоры турбины низкого давления

ХН45МВТЮБР-ВД является дисперсионно твердеющим сплавом на основе никеля-хрома-железа (Ni-Cr-Fe), который содержит значительное количество ниобия (Nb) и молибдена (Мо) и сниженное содержание алюминия (Al) и титана (Ti) (таблица 1).

В настоящее время УГАТУ совместно с ПАО «ОДК-УМПО» проводит работы по модернизации технологического процесса изготовления корпуса опоры ТНД.

С целью автоматизации процесса сварки секций стоек (далее - лопаток) с внутренним и наружным корпусом ТНД была предложена роботизированная сварка плавящимся электродом в камере с контролируемой атмосферой (камера условно не показана).

Роботизированный комплекс (PTK) представляет собой сварочный робот, расположенный на потолке камеры, и роботманипулятор на полу (рис. 2).




Рис. 2. Роботизированный комплекс

Таблица 1

# Химический состав сплава ХН45МВТЮБР-ВД

C	Cr	Ni	Мо	W	Nb	Ti	Al	Fe	Mn	Si
≤0,1	14-16	43-47	4-5,2	2,5-3,5	0,8-1,5	1,9-2,4	0,9-1,4	Основа	0,6	0,3

Корпус опоры ТНД состоит из 15 лопаток трех типов (рис. 3). Приварка лопаток к корпусу внутреннему осуществляется двумя типами сварных соединений - №1 и №2, образующих замкнутый контур. Приварка лопаток к корпусу наружному осуществляется с помощью кольцевого шва №3.





Рис. 3. Типы лопаток: a-mонкая лопатка; b-mолстая лопатка I; b-mолстая лопатка II


Для обеспечения полного проплавления для сварных швов №2 (рис. 4а) и №3 (рис. 4б) предусмотрена разделка кромок по ГОСТ 14771-76 [1]. С целью качественного заполнения сечения швов №2 и №3 их выполняют за три прохода: первый проход - корневой, второй - заполняющий, третий – облицовочный.



**Рис. 4.** Эскизы сварных соединений a - cварной шов  $N \ge 2$ ; 6 - cварной шов  $N \ge 3$ 

В связи с наличием ограничений для сварки по доступу к замкнутому шву за одну установку в сборочно-сварочное приспособление, предлагается следующая последовательность выполнения процесса [2].

1) Вне камеры осуществляется сборка и закрепление корпусов внутреннего и наружного с лопатками в приспособлении с базированием по фланцу переднему, а фиксация лопаток производится с помощью съемных прижимов (рис. 5).



**Рис. 5.** Сборочно-сварочное приспособление с корпусом опоры ТНД

2) Приспособление с корпусом опор загружается в камеру, осуществляется последовательная прихватка лопаток к корпусам внутреннему и наружному с двух сторон лопаток с помощью коротких швов (рис. 6).



Рис. 6. Прихватка лопаток к внутреннему корпусу

- 3) Не выгружая из камеры, вручную снимаются прижимы (рис. 7).
- 4) Производится последовательная приварка половины контура швов лопаток к корпусам внутреннему и наружному (рис. 8).
- 5) Приспособление выгружается из камеры, производится переустановка и закрепление корпуса опоры с базированием по фланцу заднему.
- 6) Приспособление с корпусом опоры повторно загружается в камеру, производится сварка второй половины замкнутого контура швов лопаток.




Рис. 7. Сборочно-сварочное приспособление без прижимов



Рис. 8. Траектория сварки

# **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Проведенные работы показывают, что роботизированная сварка корпуса опоры турбины низкого давления практически возможна на существующем оборудовании ПАО «ОДК-УМПО» с доработкой следующих элементов:

1) В процессе сварки плавящимся электродом происходит разбрызгивание сварочной проволоки, вызывающее появление окалин на прилегающих поверхностях изделия. Подобные окалины могут вызвать разрушение детали в процессе эксплуатации [3].

Для нейтрализации негативного фактора данного способа сварки необходима доработка сборочно-сварочного приспособления. Одним из вариантов решения данной проблемы является внедрение защитных кожухов или экранов.

2) В процессе использования стандартных горелок для роботизированной сварки возникает необходимость осуществлять наклон горелки относительно нормали сварного шва. Это связано с габаритами гопревышающими рекомендуемые релки, значения, которые определяются свободным пространством в области сварки. В некоторых положениях такой наклон составляет до 40° при максимально допустимом диапазоне значений 25...35° [4].

Для решения данной проблемы необходимо проектирование нестандартной горелки, отвечающей требованиям компактности.

Также была определена рациональная с точки зрения производительности последовательность выполнения переходов на операции сварки.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. ГОСТ 14771-76. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. М: Стандартинформ, 2007. 39 с. [ Gasshielded arc welding. Welded joints. Main types, desigh elements and dimensions, (in Russian), Federal standard 14771-76, Moscow, Standartinform, 2007. ]
- 2. Каримов А. Е., Боченин В. И. Технологии, стандарты, преимущества и особенности применения роботизисварки [электронный pecypcl. https://moluch.ru/archive/179/46362/ (дата обращения: 02.02.2020). [ A. E. Karimov and V. I. Bochenin (2020, Feb. 02). Technologies, standards, advantages and features of the use robotic welding [Online]. Available: https://moluch.ru/archive/179/46362/]
- 3. Фролов В. А. Технология сварки плавлением и термической резки: учебное пособие - М.: Альфа-М: ИНФРА-M, 2013. 448c. [ V. A. Frolov, Technology of fusion welding and thermal cutting, (in Russian). Moscow: Alfa-M: INFRA-M, 2013.]
- 4. Соколов Е. В. Справочник по сварке Т.2 М.: Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1962. 664 с. [ E. V. Sokolov, Welding guide, (in Russian). Moscow: Gosudarstvennoe nauchnotekhnicheskoe izdatel'stvo mashinostroitel'noj literatury, 1962. ]

### ОБ АВТОРАХ

ГАБИТОВ Ренат Рустамович, маг. каф. СЛАТ. Дипл. инженер-технолог (УГАТУ, 2018). Готовит маг. дис. о разработке проекта роботизированной сварки секций стойки с наружным ободом корпуса ТНД.

ХАБИБУЛЛИН Илюс Искандарович, маг. каф. СЛАТ. Дипл. инженер-технолог (УГАТУ, 2018). Готовит маг. дис. о разработке проекта роботизированной сварки секций стойки с внутренним корпусом ТНД.

#### **METADATA**

Title: Assessment of the possibility of the robotic welding lowpressure turbine's support's body

Authors: R. R. Gabitov<sup>1</sup>, I. I. Khabibullin<sup>2</sup>

### Affiliation:

Ufa State Aviation Technical University (UGATU), Russia.

Email: 1 renat7887@gmail.com, 2 ilus1997@mail.ru,

Language: Russian.

Source: Molodezhnyj Vestnik UGATU (scientific journal of Ufa State Aviation Technical University), no. 2 (23), pp. 19-22, 2020. ISSN 2225-9309 (Print).

Abstract: Assessed the possibility to implement robotic welding of the low-pressure turbine's support's body with the use of PAO "UEC-UMPO"'s equipment.

Key words: Welding: robotic complex.

#### **About authors:**

GABITOV, Renat Rustamovich, Masters Student, Dept. of Welding, Casting and Additive Technologies. Graduate Engineer (USATU, 2018).

KHABIBULLIN, Ilyus Iskandarovich, Masters Student, Dept. of Welding, Casting and Additive Technologies. Graduate Engineer (USATU, 2018).